

Betriebsanweisung

Arbeitsbereich Wäscherei

Arbeitsplatz Dosieranlage und Produktlager

Tätigkeit Gebindewechsel

Gefahrstoffbezeichnung

Hydrob FC

Gefahren für Mensch und Umwelt

Keine Gefahren bekannt.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.

Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht durchführen. Rohrleitungen müssen vollständig entleert werden.

Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.

Zerbrechliche Gefäße mit der Substanz nur unter Verwendung eines Überbehälters (z.B. Plastikeimer mit Griff) transportieren.

Verhalten im Gefahrfall



Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Erste Hilfe



Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Sachgerechte Entsorgung



Verschüttetes Material aufnehmen und in Übereinstimmung mit Örtlichen-, Landes- und Bundesvorschriften entsorgen.